



GALER

POÊLERIE • QUINCAILLERIE

NOS SERVICES

TARIF EN VIGUEUR - 2024

Ramonage

FORFAIT

RÉGIE

PRIX HTVA

- **Ramonage** : nettoyage du conduit de cheminée et du conduit entre le poêle et la cheminée.



60€

- **Ramonage par le toit**



100€

- **Déchets** : évacuation des suies issues du conduit



8€-20€
SELON QT SUIE

- **Déplacement** : distance entre Ohey et domicile client



VARIABLE

Zone 1 : < 15 km

22€

Zone 2 : entre 15 et 30 km

38€

> 30 km

+0.40/KM
SUPPLÉMENTAIRE

Entretien

- **Main d'oeuvre** :



57€/HEURE*

Entretien pellets : Nettoyage chambre combustion, échangeur, ventilateurs, extracteur et vérification joints de porte et vitre.

Entretien bois : Nettoyage chambre combustion, ventilateurs et vérification joints porte et vitre.

- **Ramonage** : nettoyage (résidus de suie finis et poussières) du conduit de cheminée et du conduit entre le poêle et la cheminée.



25€

- **Ramonage par le toit (si nécessaire)**



75€

- **Déchets** : évacuation des suies issues du conduit



8€-15€

- **Déplacement** : distance entre Ohey et domicile client



VARIABLE

Zone 1 : < 15 km

22€

Zone 2 : entre 15 et 30 km

38€

Zone 3 : > 30 km

+0.40/KM

*1ère heure entamée est comptabilisée, ensuite comptabilisation au 1/4 heure entamé

Gain de temps pour nous et gain d'argent pour vous...

- *Vider le réservoir et creuset du poêle à pellets avant l'arrivée du technicien*
- *Vider le cendrier du poêle à bois avant l'arrivée du technicien*
- *Pour entretien chaudière pellets : la chaudière doit être éteinte le jour précédent l'entretien. Vu la complexité des appareils et installations, nous effectuons les entretiens **uniquement pour les chaudières pellets placées par nos soins.***
- *Lors d'un ramonage, en cas de présence de goudron ou bouchon, il est nécessaire d'effectuer un débistrage. **Le coût du débistrage est entre 200-650€** en fonction de la quantité de goudron et la résistance au décollement.*
- *Notre société et nos techniciens se réservent le droit de refuser le ramonage et/ou l'entretien des poêles/foyers et **installations non conformes qui pourraient s'avérer dangereuse.***